

DE (AT BE LU)- Informationen zum Hersteller und der für die EU verantwortliche Person/ DK: Information om producenten og den ansvarlige person for EU/ EN (IE) Manufacturer information and the person responsible for the EU/ ES: Información sobre el fabricante y la persona responsable para la UE/ FI: Tiedot valmistajasta ja EU vastuullisesta henkilöstä/ FR: Informations sur le fabricant et la personne responsable pour l'UE/ HU: Információk a gyártóról és az EU-val kapcsolatos felelős személyről/ IT: Informazioni sul produttore e la persona responsabile per l'UE/ NL: Informatie over de fabrikant en de verantwoordelijke persoon voor de EU/ PL Informacje o producencie i osoba odpowiedzialna za UE/ SE: Information om tillverkaren och den ansvariga personen för EU/ SI: Informacije o proizvajalcu in osebi, odgovorni za EU/ SK : Informácie o výrobcovi a osobe zodpovednej za EÚ/ CZ: Informace o výrobcí a osobě odpovědné za EU



SUPERPRODUKTY Przemysław Lesiński
Wygoda 11H, Poland
42-274 Konopiska

Email: info@gepco.pl



DE (AT BE LU) - Warn- und Sicherheitshinweise/ DK - Advarsler og sikkerhedsinstruktioner/ EN (IE) - Warning and safety instructions/ ES - Advertencias e instrucciones de seguridad / FI - Varoitukset ja turvaohjeet / FR - Avertissements et consignes de sécurité / HU - Figyelmeztetések és biztonsági utasítások / IT - Avvertenze e istruzioni di sicurezza/ NL - Waarschuwingen en veiligheidsinstructies/ PL - Ostrzeżenia i instrukcje bezpieczeństwa/ SE - Varningar och säkerhetsanvisningar/ SI - Opozorila in varnostna navodila/ SK - Upozornenia a bezpečnostné pokyny/ CZ - Upozornění a bezpečnostní pokyny

DE (AT BE LU): Achtung! Arbeiten Sie niemals am Nockenwellenpositionssensor, wenn der Motor heiß ist. Überprüfen Sie den Sensor auf Schäden oder Funktionsstörungen vor der Montage. Verwenden Sie ausschließlich Teile, die den Herstellerspezifikationen entsprechen. Tragen Sie Schutzhandschuhe und Schutzbrille, um Verletzungen zu vermeiden. / **DK: Advarsel!** Arbejd aldrig på knastaksensoren, når motoren er varm. Kontroller sensoren for skader eller funktionsfejl, før du monterer den. Brug kun dele, der opfylder producentens specifikationer. Brug beskyttelsehandsker og beskyttelsesbriller for at undgå skader. / **EN (IE): Warning!** Never work on the camshaft position sensor when the engine is hot. Check the sensor for damage or malfunctions before installation. Use only parts that meet the manufacturer's specifications. Wear protective gloves and goggles to avoid injuries. / **ES: ¡Advertencia!** Nunca trabaje en el sensor de posición del árbol de levas cuando el motor esté caliente. Verifique el sensor en busca de daños o fallos antes de la instalación. Use solo piezas que cumplan con las especificaciones del fabricante. Use guantes protectores y gafas de seguridad para evitar lesiones. / **FI: Varoitus!** Älä koskaan työskentele nokka-akselin asentoanturilla, kun moottori on kuuma. Tarkista anturi vaurioiden tai toimintahäiriöiden varalta ennen asennusta. Käytä vain valmistajan vaatimukset täyttäviä osia. Käytä suojakäsineitä ja suojalaseja vammojen välttämiseksi. / **FR: Attention !** Ne travaillez jamais sur le capteur de position de l'arbre à cames lorsque le moteur est chaud. Vérifiez le capteur pour déceler tout dommage ou dysfonctionnement avant l'installation. Utilisez uniquement des pièces conformes aux spécifications du fabricant. Portez des gants de protection et des lunettes de sécurité pour éviter les blessures. / **HU: Figyelmeztetés!** Soha ne dolgozzon a vezérműtengely helyzetérzékelőjén, ha a motor forró. Ellenőrizze az érzékelőt sérülések vagy meghibásodások szempontjából a telepítés előtt. Csak a gyártó előírásainak megfelelő alkatrészeket használjon. Viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget a sérülések elkerülése érdekében. / **IT: Attenzione!** Non lavorare mai sul sensore di posizione dell'albero a camme quando il motore è caldo. Controllare il sensore per eventuali danni o malfunzionamenti prima dell'installazione. Utilizzare solo parti conformi alle specifiche del produttore. Indossare guanti protettivi e occhiali di sicurezza per evitare lesioni. / **NL: Waarschuwing!** Werk nooit aan de nokkenaspositiesensor wanneer de motor heet is. Controleer de sensor op schade of defecten voordat u deze installeert. Gebruik alleen onderdelen die voldoen aan de specificaties van de fabrikant. Draag beschermende handschoenen en een veiligheidsbril om letsel te voorkomen. / **PL: Ostrzeżenie!** Nigdy nie pracuj przy czujniku położenia wałka rozrządu, gdy silnik jest gorący. Sprawdź czujnik przed montażem pod kątem uszkodzeń lub usterek. Używaj wyłącznie części zgodnych z zaleceniami producenta. Noś rękawice ochronne i okulary, aby zapobiec urazom. / **SE: Varning!** Arbota aldrig med kamaxelpositionsgivaren när motorn är varm. Kontrollera givaren för skador eller funktionsfel innan installationen. Använd endast delar som uppfyller tillverkarens specifikationer. Använd skyddshandskar och skyddsglasögon för att undvika skador. / **SI: Opozorilo!** Nikoli ne delajte na senzorju položaja odmične gredi, če je motor vroč. Preverite senzor za poškodbe ali napake pred montažo. Uporabljajte samo dele, ki ustrezajo specifikacijam proizvajalca. Nosite zaščitne rokavice in očala, da preprečite poškodbe. / **SK: Upozornenie!** Nikdy nepracujte na snímači polohy vačkového hriadeľa, keď je motor horúci. Skontrolujte snímač na poškodenia alebo chyby pred montážou. Používajte iba diely, ktoré spĺňajú špecifikácie výrobcu. Noste ochranné rukavice a okuliare, aby ste predišli zraneniam. / **CZ: Upozornění!** Nikdy nepracujte na snímači polohy vačkové hřídele, když je motor horký. Zkontrolujte snímač na poškození nebo vady před montáží. Používejte pouze díly splňující specifikace výrobce. Noste ochranné rukavice a brýle, abyste předešli zraněním. /